



1. Общие примечания см. лист 1.
2. В месте расположения кирпичных столбов конструкцию существующей кровли разобрать, пустоты плит перекрытия разбить и заполнить бетоном кл.В15 на мелком гравии или цем.-песч. раствором М100. Зазор между оголовком колонны и низом кирпичного столба тщательно заполнить бетоном кл.В15 на мелком гравии или цем.-песч. раствором М100. Образовавшийся зазор между кирпичным столбом и конструкциями существующей кровли заполнить утеплителем, гидроизоляцию восстановить и завести на столб на 100 мм.

Изм. №	Изм. №
Подпись и дата	Взамен инв. №
Изм. № подл.	10/10

						10 /10-АС				
						Капитальный ремонт кровли АБК блока №4 цеха №32 ОАО "Редуктор" по адресу: г.Ижевск, ул. Кирова, 172, Литер "С"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
ГИП		Косина						Стадия	Лист	Листов
								Р	4	
Проверил		Косина				Узел 1		ООО "Кама-стройсервис"		
Разработал		Шуляев								
Н. контр.		Золина								