


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
10/10		



1. Общие примечания см. лист 1.
2. В месте расположения кирпичной стены конструкцию существующей кровли и разрушенную кладку разобрать.
3. В местах стыка L45x4 соединить на сварке через накладки из -4x40x100 (по 2 шт. на стык), стыки располагать вразбежку.
4. В подшиве из оп. стали -0,55x1500xL выполнить отв. 80x200 с шагом 500 мм (для обеспечения вентиляции подкровельного пространства). В зоне отверстий установить антимоскитную сетку.

							10/10-АС			
							Капитальный ремонт кровли АБК блока №4 цеха №32 ОАО "Редуктор" по адресу: г.Ижевск, ул. Кирова, 172, Литер "С"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
ТИП		Косина								
Проверил	Золгина									
Разработал	Щуляев									
Н. контр.	Золгина									
Узел 2							ООО "Кама-стройсервис"			
							Стадия	Лист	Листов	
							Р	5		