



| | |
|----------------|-------|
| Взамен инв. № | |
| Подпись и дата | |
| Инв. № подл. | 10/10 |



1. Общие примечания см. лист 1.
2. Спецификацию элементов см. лист 8.
3. Узлы 1 ... 5 см. листы 4 ... 6.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--------|---------|------|--|--|---------------------------|------|--------|
| | | | | | | 10 /10-АС | | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт кровли АБК блока №4 цеха №32 ОАО "Редуктор" по адресу: г.Ижевск, ул. Кирова, 172, Литер "С" | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | | |
| ГИП | | Косина | | | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | | Р | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| Проверил | | Золина | | | | Схема расположения балок. | | ООО "Кама-стройсервис" | | |
| Разработал | | Шуляев | | | | | | | | |
| Н. контр. | | Золина | | | | | | | | |